



HLÍÐARHVERFI SUÐURHLUTI AKUREYRI HÚSAKÖNNUN



ARKITEKTASTOFAN FORM

ÁGÚST 2012

1.	YFIRLIT	4
2.	HÚSASKRÁ.....	5
2.1.	HÁHLÍÐ 1 BYGGINGARÁR 1936.....	6
2.2.	HÁHLÍÐ 2 BYGGINGARÁR 1982.....	6
2.3.	HÁHLÍÐ 3 BYGGINGARÁR 1930.....	7
2.4.	HÁHLÍÐ 4 BYGGINGARÁR 1982.....	7
2.5.	HÁHLÍÐ 5 BYGGINGARÁR 1976.....	8
2.6.	HÁHLÍÐ 7 BYGGINGARÁR 1951.....	8
2.7.	HÁHLÍÐ 6 - 14 BYGGINGARÁR 1983	9
2.8.	HÁHLÍÐ 20 HARÐANGUR BYGGINGARÁR 1947	10
2.9.	ÁSHLÍÐ 1 BYGGINGARÁR 1951	11
2.10.	ÁSHLÍÐ 2 BYGGINGARÁR 1964	11
2.11.	ÁSHLÍÐ 3 BYGGINGARÁR 1966	12
2.12.	ÁSHLÍÐ 4 BYGGINGARÁR 1964	12
2.13.	ÁSHLÍÐ 5 BYGGINGARÁR 1966	13
2.14.	ÁSHLÍÐ 6 BYGGINGARÁR 1964	13
2.15.	ÁSHLÍÐ 7 BYGGINGARÁR 1966	14
2.16.	ÁSHLÍÐ 8 BYGGINGARÁR 1965	14
2.17.	ÁSHLÍÐ 9 BYGGINGARÁR 1965	15
2.18.	ÁSHLÍÐ 10 BYGGINGARÁR 1965	15
2.19.	ÁSHLÍÐ 11 BYGGINGARÁR 1965	16
2.20.	ÁSHLÍÐ 12 BYGGINGARÁR 1965	16
2.21.	ÁSHLÍÐ 13 BYGGINGARÁR 1966	17
2.22.	ÁSHLÍÐ 14 BYGGINGARÁR 1966	17
2.23.	ÁSHLÍÐ 15 BYGGINGARÁR 1964	18
2.24.	ÁSHLÍÐ 17 BYGGINGARÁR 1966	18
2.25.	HÖFÐAHLÍÐ 1 BYGGINGARÁR 1961	19
2.26.	HÖFÐAHLÍÐ 2 BYGGINGARÁR 1926	19
2.27.	HÖFÐAHLÍÐ 3 BYGGINGARÁR 1958	20
2.28.	HÖFÐAHLÍÐ 4 BYGGINGARÁR 1926	20
2.29.	HÖFÐAHLÍÐ 5 BYGGINGARÁR 1968	21
2.30.	HÖFÐAHLÍÐ 6 BYGGINGARÁR 1964	21
2.31.	HÖFÐAHLÍÐ 7 BYGGINGARÁR 1954	22
2.32.	HÖFÐAHLÍÐ 8 BYGGINGARÁR 1966	22
2.33.	HÖFÐAHLÍÐ 9 BYGGINGARÁR 1967	23
2.34.	HÖFÐAHLÍÐ 10 BYGGINGARÁR 1966	23
2.35.	HÖFÐAHLÍÐ 11 BYGGINGARÁR 1965	24
2.36.	HÖFÐAHLÍÐ 12 BYGGINGARÁR 1953	24
2.37.	HÖFÐAHLÍÐ 13 BYGGINGARÁR 1952	25
2.38.	HÖFÐAHLÍÐ 14 BYGGINGARÁR 1953	25
2.39.	HÖFÐAHLÍÐ 15 BYGGINGARÁR 1967	26
2.40.	HÖFÐAHLÍÐ 17 BYGGINGARÁR 1969	26
2.41.	LANGAHLÍÐ 1G ÁRGERÐI BYGGINGARÁR 1931	27
2.42.	LANGAHLÍÐ 1 BYGGINGARÁR 1965	28
2.43.	LANGAHLÍÐ 2 BYGGINGARÁR 1954	28
2.44.	LANGAHLÍÐ 3 BYGGINGARÁR 1966	29
2.45.	LANGAHLÍÐ 4 BYGGINGARÁR 1966	29
2.46.	LANGAHLÍÐ 5 BYGGINGARÁR 1969	30
2.47.	LANGAHLÍÐ 6 BYGGINGARÁR 1968	30
2.48.	LANGAHLÍÐ 7 BYGGINGARÁR 1969	31
2.49.	LANGAHLÍÐ 8 BYGGINGARÁR 1968	31
2.50.	LANGAHLÍÐ 9 BYGGINGARÁR 1966	32
2.51.	LANGAHLÍÐ 10 BYGGINGARÁR 1968	32
2.52.	LANGAHLÍÐ 11 BYGGINGARÁR 1970	33
2.53.	LANGAHLÍÐ 12 BYGGINGARÁR 1966	33
2.54.	LANGAHLÍÐ 13 BYGGINGARÁR 1968	34
2.55.	LANGAHLÍÐ 14 BYGGINGARÁR 1966	34
2.56.	LANGAHLÍÐ 15 BYGGINGARÁR 1947	35
2.57.	LANGAHLÍÐ 16 BYGGINGARÁR 1970	35

2.58.	LANGAHLÍÐ 17	BYGGINGARÁR 1949.....	36
2.59.	LANGAHLÍÐ 18	BYGGINGARÁR 1970.....	36
2.60.	LANGAHLÍÐ 19	BYGGINGARÁR 1954.....	37
2.61.	LANGAHLÍÐ 20	BYGGINGARÁR 1968.....	37
2.62.	LANGAHLÍÐ 21	BYGGINGARÁR 1941.....	38
2.63.	LANGAHLÍÐ 22	BYGGINGARÁR 1966.....	38
2.64.	LANGAHLÍÐ 24	BYGGINGARÁR 1966.....	39
2.65.	LANGAHLÍÐ 26	BYGGINGARÁR 1945.....	39
2.66.	SKARÐSHLÍÐ 1	BYGGINGARÁR 1954.....	40
2.67.	SKARÐSHLÍÐ 2, 4 OG 6	BYGGINGARÁR 1968.....	40
2.68.	SKARÐSHLÍÐ 3	BYGGINGARÁR 1944.....	41
2.69.	SKARÐSHLÍÐ 5	BYGGINGARÁR 1967.....	41
2.70.	SKARÐSHLÍÐ 7	BYGGINGARÁR 1967.....	42
2.71.	SKARÐSHLÍÐ 8 - 12	BYGGINGARÁR 1964.....	42
2.72.	SKARÐSHLÍÐ 9 - 11	BYGGINGARÁR 1965.....	43
2.73.	SKARÐSHLÍÐ 13 - 15	BYGGINGARÁR 1967.....	43
2.74.	SKARÐSHLÍÐ 14 - 18	BYGGINGARÁR 1964.....	44
2.75.	SKARÐSHLÍÐ 17	BYGGINGARÁR 1966.....	44
2.76.	SKARÐSHLÍÐ 19	BYGGINGARÁR 1964.....	45
2.77.	SKARÐSHLÍÐ 21	BYGGINGARÁR 1966.....	45
2.78.	SKARÐSHLÍÐ 20B SÓLHEIMAR	BYGGINGARÁR 1924.....	46
2.79.	SKARÐSHLÍÐ 20	BYGGINGARÁR 1966.....	46
2.80.	HÖRGÁRBRAUT 5	BYGGINGARÁR 1987.....	47

1. Yfirlit



Húsakönnun þessi er unnin að beiðni Skipulagsdeildar Akureyrarbæjar í tengslum við gerð deiliskipulags á suðurhluta Hlíðarhverfis. Á svæði sem afmarkast í suðri af opnu svæði norðan við Glerá, í vestri af lóð Glerárskóla, í norðri af Undirhlíð og opnu svæði norðan Áshlíðar og í austri afmarkar Hörgárbraut skipulagssvæðið.

Húsakönnunin er unnin af Ágústi Hafsteinssyni arkitekt.

Samkvæmt skipulagslögum skal við gerð deiliskipulags í þegar byggðu hverfi lagt mat á varðveislugildi svipmóts byggðar og einstakra bygginga sem fyrir eru með gerð húsakönnunar (37. gr. skipulagslaga nr. 123/2010).

Ekkert deiliskipulag liggur fyrir á svæðinu. Eftirfarandi húsakönnun er ætlað að skoða hvert og eitt hús á skipulagssvæðinu og leggja mat á ástand þess og stöðu og styrkingu á götummynd þess sem það mótar.

Húsakönnunin miðast fyrst og fremst við nútímann, þ.e. stöðu bygginganna í dag, húsagerð, ástand, samhengi þeirra og hlutverk í bæjarmyndinni.

Skoða þarf byggðina á svæðinu í heild þar sem gildi einstakra húsa verður alltaf að vega og meta með tilliti til framlags þeirra til varðveislu heildarinnar s.s. götummynda.

Byggingarár húsa eru samkvæmt skrá Fasteignamats ríkisins og skulu ártöl tekin með fyrirvara.

Uppgefinn fjöldi íbúða er einnig samkvæmt skráningu FMR, sem segir ekki til um hvort íbúðir eru samþykktar eða ekki. Eins er í einstaka tilvikum óljóst hvort tilgreindir höfundar húsa eru höfundar upphaflegra teikninga.

Á svæðinu eru aðallega íbúðarhús af ýmsu tagi sem byggð voru á árunum 1950 til 1970. Á austurjaðri svæðisins er Hvítasunnukirkjan með aðsetur, auk leikskóla innan sömu lóðar. Þar austan við er bensínstöð og veitingasala. Á suðvesturjaðri skipulagssvæðisins er húsnaði í eigu bæjarins sem hefur fram að þessu verið nýtt sem leikskóli.

Innan svæðisins má finna flestar gerðir íbúðarhúsa, s.s. einbýli, raðhús, tví- til fimmbýlishúsa og allt uppí 30 íbúða fjölbýlishús.

Ástand húsa á svæðinu er almennt nokkuð gott. Ekki er þó ástæða til þess að leggja til verndun eða friðun húsa á svæðinu, þótt nokkur þeirra séu ágætis fulltrúar þess tíma sem þau eru byggð á.

Við hönnun og undirbúning á breytingum eða viðbyggingum við hús á svæðinu er mikilvægt að tekið verði mið af byggingarstíl og hlutföllum þess húss sem breyta á eða byggt er við.

2. Húsaskrá

Húsakönnunin er byggð á vettvangsskoðun. Þar eru færðar inn upplýsingar um upphaflega gerð húsa, viðbyggingar og breytingar ef einhverjar eru, byggingarlýsing ytra borðs og meginhúss, umhverfi og mat á varðveislugildi.

2.1. Háhlíð 1

Byggingarár 1936

Hönnuður:	Óþekktur
Notkun:	Vistun og frístund fyrir fatlaða
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Valmaþak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypar
Lýsing:	Húsið er látlaust einnar hæðar steinhús með valmaþaki. Núverandi eigandi hússins er Akureyrarbær.



Núverandi staða: Húsið er í góðu ástandi.

Viðbygging/breytingar:

Varðveislumat

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götummyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra útlit hússins hefur ekki tekið teljandi breytingum frá upprunalegri mynd, en innanhússbreytingar hafa verið þó nokkrar frá byggingu þess.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.2. Háhlíð 2

Byggingarár 1982

Hönnuður:	Haukur Haraldsson
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Tvíhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypar
Lýsing:	Steinsteyppt hús á tveimur hæðum með stakstæðum bílskúr sem er sambyggður við bílskúr húss nr. 4.



Núverandi staða: Húsið er í góðu ástandi.

Viðbygging/breytingar:

Varðveislumat

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götummyndinni.
Upprunaleg gerð:	Byggingarár sólstofu er óþekkt. Hönnuður er óþekktur.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.3. Háhlíð 3

Byggingarár 1930

Hönnuður:	Óþekktur
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Tvíhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á einni hæð með hálfniðurgröfnum kjallara.
Núverandi staða:	Húsið er í þokkalegu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	



Varðveislumat

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt, nema þaki bílskúrs breytt úr flötu þaki í tvíhalla þak.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.4. Háhlíð 4

Byggingarár 1982

Hönnuður:	Haukur Haraldsson
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Tvíhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á tveimur hæðum með stakstæðum bílskúr sem er sambyggður við bílskúr húss nr. 2.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	



Varðveislumat

Umhverfisgildi:	Sökum þess að húsið er bakhús við nr. 2 þá hefur það lítið vægi fyrir götumyndina.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.5. Háhlíð 5**Byggingarár 1976**

Hönnuður:	Aðalsteinn V. Júlíusson
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Tvíhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á einni hæð með kjallara undir hluta hússins og stakstæðum bílskúr.



Núverandi staða: Húsið er í góðu ástandi.

Viðbygging/breytingar: Flötu þaki bílskúrs breytt í tvíhalla. Hönnuður Aðalsteinn V. Júlíusson

Varðveislumat

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt, nema þaki bílskúrs breytt úr flötu þaki í tvíhalla þak.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.6. Háhlíð 7**Byggingarár 1951**

Hönnuður:	Mikael Jóhannesson
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Valmaþak
Klæðning:	Bárustál
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á einni hæð með hálfniðurgrofnum kjallara.



Núverandi staða: Húsið er í þokkalegu ástandi.

Viðbygging/breytingar: Bárustálklæddur timburbílskúr.

Varðveislumat

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Klætt hefur verið á útveggi íbúðarhússins á óþekktum tíma og byggður stakstæður bílskúr á óþekktum tíma og hannaður af óþekktum hönnuði.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.7. Háhlíð 6 - 14**Byggingarár 1983**

Hönnuður:	Haukur Haraldsson
Notkun:	5 íbúða raðhús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Ein- og tvíhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteipt raðhús á tveimur hæðum með sambyggðum bílskúrum fyrir hverja íbúð
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

Varðveislumat

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.8. Háhlíð 20 Harðangur

Byggingarár 1947

Hönnuður:	Óþekktur
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa og R-steinn
Þakgerð:	Einhalla þak
Klæðning:	Trapizustál
Þakklæðning:	Trapizustál
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Einnar hæðarhús með hálfniðurgrafinn kjallara undir hluta hússins. Byggt úr steinsteypu og R-steini.



Núverandi staða: Húsið er í góðu ástandi.

Viðbygging/breytingar: Múrhúðaðir útveggir hússins eru klæddir með trapizustáli og innra skipulagi breytt.

Varðveislumat

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götummyndinni.
Upprunaleg gerð:	Múrhúðaðir útveggir hússins eru klæddir með trapizustáli og innra skipulagi breytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.9. Áshlíð 1**Byggingarár 1951**

Hönnuður:	Teiknistofa KEA
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Valmaþak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypar
Lýsing:	Steinsteyppt hús á einni hæð með hálfniðurgröfnum kjallara.
Núverandi staða:	Húsið er í þokkalegu ástandi.

**Viðbygging/breytingar:****Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.10. Áshlíð 2**Byggingarár 1964**

Hönnuður:	Jón Geir Ágústsson
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Ein halla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypar
Lýsing:	Steinsteyppt hús á einni hæð með sambyggðum bílskúr.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.11. Áshlíð 3**Byggingarár 1966**

Hönnuður:	Haukur Árnason
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Flatt þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Pappi
Undirstöður:	Steinsteypar
Lýsing:	Steinsteyppt hús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götummyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.12. Áshlíð 4**Byggingarár 1964**

Hönnuður:	Jón Geir Ágústsson
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Ein halla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypar
Lýsing:	Steinsteyppt hús á einni hæð með sambyggðum bílskúr.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	Viðbygging 1988/ Hönnuður Bjarni Reykjálín.

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götummyndinni.
Upprunaleg gerð:	Byggt er við húsið og innra fyrirkomulagi breytt lítillega.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.13. Áshlíð 5**Byggingarár 1966**

Hönnuður:	Jón Geir Ágústsson
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Flatt þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Pappi
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	Sólstofa 1991/ Hönnuður Haukur Haraldsson.

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt, nema að byggð er sólstofa vestur úr stofu.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.14. Áshlíð 6**Byggingarár 1964**

Hönnuður:	Jón Geir Ágústsson
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Einhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á einni hæð með sambyggðum bílskúr.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.15. Áshlíð 7

Byggingarár 1966

Hönnuður:	Jón Geir Ágústsson
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Flatt þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Pappi
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.



Viðbygging/breytingar:

Varðveislumat

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götmyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.16. Áshlíð 8

Byggingarár 1965

Hönnuður:	Konráð Árnason
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Einhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.



Viðbygging/breytingar:

Varðveislumat

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götmyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.17. Áshlíð 9

Byggingarár 1965

Hönnuður:	Bjarni S. Konráðsson
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Einhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Pappi
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	



Varðveislumat

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.18. Áshlíð 10

Byggingarár 1965

Hönnuður:	Mikael Jóhannesson
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Einhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á einni hæð með stakstæðum bílskúr.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	Bílskúr 1970/ Hönnuður Mikael Jóhannesson.



Varðveislumat

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.19. Áshlíð 11**Byggingarár 1965**

Hönnuður:	Jón Geir Ágústsson
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Flatt þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Pappi
Undirstöður:	Steinsteypar
Lýsing:	Steinsteyppt hús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.



Viðbygging/breytingar: Stakt garðhús 1991/ hönnuður Jóhannes Hauksson.

Varðveislumat

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götmyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.20. Áshlíð 12**Byggingarár 1965**

Hönnuður:	Húsneðisstofnun ríkisins
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Einhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypar
Lýsing:	Steinsteyppt hús á einni hæð með stakstæðum bílskúr.
Núverandi staða:	Húsið er í mjög góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	Bílskúr 1970/ Hönnuður Mikael Jóhannesson.

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götmyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.21. Áshlíð 13**Byggingarár 1966**

Hönnuður:	Jón Geir Ágústsson
Notkun:	Tvíbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Einhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Pappi
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á tveimur hæðum með kjallara og innbyggðum bílskúr.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.22. Áshlíð 14**Byggingarár 1966**

Hönnuður:	Halldór Halldórsson
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Tvíhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á einni hæð með stakstæðum bílskúr.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	Á lóðinni er spennistöð í eigu Norðurorku.

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.23. Áshlíð 15

Byggingarár 1964

Hönnuður:	Friðgeir Austfjörð
Notkun:	Tvíbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Einhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Pappi
Undirstöður:	Steinsteyptar
Lýsing:	Steinsteypt hús á tveimur hæðum með kjallara og innbyggðum bílskúr.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	



Varðveislumat

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.24. Áshlíð 17

Byggingarár 1966

Hönnuður:	Jón Geir Ágústsson
Notkun:	Tvíbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Einhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteyptar
Lýsing:	Steinsteypt hús á tveimur hæðum með kjallara og stakstæðum bílskúr.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.



Viðbygging/breytingar: Byggt ofan á núverandi bílskúr 2010/ hönnuður Björn Guðmundsson.

Varðveislumat

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt, nema að byggt er ofan á núverandi bílskúr.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.25. Höfðahlíð 1**Byggingarár 1961**

Hönnuður:	Óþekktur
Notkun:	Sex íbúða hús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Einhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Pappi
Undirstöður:	Steinsteypar
Lýsing:	Steinsteyppt hús á tveimur hæðum með kjallara og bílskúr.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.26. Höfðahlíð 2**Byggingarár 1926**

Hönnuður:	Óþekktur
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Tvíhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypar
Lýsing:	Steinsteyppt hús á einni hæð
	.
Núverandi staða:	Húsið er í slæmu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.27. Höfðahlíð 3**Byggingarár 1958**

Hönnuður:	Mikael Jóhannesson
Notkun:	Tvíbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Valmaþak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Pappi
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á tveimur hæðum með þriðju hæðinni úr timbri.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	Bílskúr byggður 1981, hönnuður Mikael Jóhannesson. Nýjar svalir 1987, hönnuður Tækniþjónustan Húsavík

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.28. Höfðahlíð 4**Byggingarár 1926**

Hönnuður:	Óþekktur
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Tvíhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á einni hæð með hálfniðurgröfnum kjallara.
Núverandi staða:	Húsið er í mjög góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	Forstofa, bílskúr og tengibygging á milli bílskúrs og eldra húss 2010 / hönnuður Ágúst Hafsteinsson.

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Heildaryfirbragði hússins hefur breyst mikið með tilkomu forstofu, bílskúrs og tengibyggingar á milli bílskúrs og eldra húss, auk innanhúss breytinga.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.29. Höfðahlíð 5**Byggingarár 1968**

Hönnuður:	Mikael Jóhannesson
Notkun:	Einbýli
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Einhallar þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Pappi
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteipt hús á tveimur hæðum.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.30. Höfðahlíð 6**Byggingarár 1964**

Hönnuður:	Óþekktur
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Timbur
Þakgerð:	Valmaþak
Klæðning:	Stálklæðning
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Timburhús á einni hæð með stakstæðum steinsteiptum bílskúr.



Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	Bílskúr 1975/ hönnuður Haukur Haraldsson. Viðbygging við íbúðarhús 1977/ hönnuður Haukur Haraldsson.

Varðveislumat

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins breyttist þegar byggt var við íbúðarhúsið jafnstór viðbygging og fyrirliggjandi hús.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.31. Höfðahlíð 7**Byggingarár 1954**

Hönnuður:	Páll Friðfinnsson
Notkun:	Tvíbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Valmaþak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteipt hús á tveimur hæðum.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götummyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.32. Höfðahlíð 8**Byggingarár 1966**

Hönnuður:	Mikael Jóhannesson
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Einfalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinhús á tveimur hæðum.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	
Varðveislumat	



Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götummyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.33. Höfðahlíð 9**Byggingarár 1967**

Hönnuður:	Mikael Jóhannesson
Notkun:	Þríbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Ein halla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Pappi
Undirstöður:	Steinsteypar
Lýsing:	Steinsteipt hús á þremur hæðum.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.34. Höfðahlíð 10**Byggingarár 1966**

Hönnuður:	Stefán Reykjalín
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Ein halla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypar
Lýsing:	Steinhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.35. Höfðahlíð 11**Byggingarár 1965**

Hönnuður:	Konráð Árnason
Notkun:	Fimm búða hús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Einhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Pappi
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á þremur hæðum með stakstæðum tvöföldum steinsteypum bílskúr.



Núverandi staða: Húsið er í góðu ástandi.

Viðbygging/breytingar: Bílskúr 1974/ Hönnuður Mikael Jóhannesson.

Varðveislumat

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.36. Höfðahlíð 12**Byggingarár 1953**

Hönnuður:	Mikael Jóhannesson
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Valmaþak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinhús á tveimur hæðum.



Núverandi staða: Húsið er í góðu ástandi.

Viðbygging/breytingar:

Varðveislumat

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.37. Höfðahlíð 13**Byggingarár 1952**

Hönnuður:	Páll Friðfinnsson
Notkun:	Tvíbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Valmaþak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Pappi
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á tveimur hæðum með hálfniðurgrafinn kjallara undir hluta hússins.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.38. Höfðahlíð 14**Byggingarár 1953**

Hönnuður:	Guðjón K Eymundsson
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Valmaþak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á einni hæð með hálfniðurgrafinn kjallara undir hluta hússins. .
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.39. Höfðahlíð 15**Byggingarár 1967**

Hönnuður:	Halldór Halldórsson
Notkun:	Þríbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Einhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Pappi
Undirstöður:	Steinsteypar
Lýsing:	Steinsteyppt hús á þremur hæðum.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götummyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.40. Höfðahlíð 17**Byggingarár 1969**

Hönnuður:	Konráð Árnason
Notkun:	Fjórþýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Flatt þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypar
Lýsing:	Steinsteyppt hús á þremur hæðum.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	Breytingar á fyrirkomulagi gluggapósta breytt 1997/ hönnuður Þröstur Sigurðsson

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götummyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt, nema fyrrgreindar gluggabreytingar.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.41. Langahlíð 1G Árgerði**Byggingarár 1931**

Hönnuður:	Óþekktur
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Tvíhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Portbyggt steinsteyppt hús með tvíhalla þaki.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	Húsið klætt með Steniklæðningu og þakklæðning endurnýjuð.

Varðveislumat

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.



2.42. Langahlíð 1**Byggingarár 1965****Hönnuður:** Haukur á Haga Akureyri**Notkun:** 6 íbúða raðhús**Aðalbyggingarefni:** Steinsteypa**Þakgerð:** Flatt og tvíhalla þak**Klæðning:** Múrhúðun**Þakklæðning:** Pappi**Undirstöður:** Steinsteypur**Lýsing:** Steinsteyppt hús á einni hæð með flötu og tvíhalla þaki. Bílskúrar eru innbyggðir.**Núverandi staða:** Húsið er í góðu ástandi.**Viðbygging/breytingar:****Varðveislumat****Umhverfisgildi:** Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.**Upprunaleg gerð:** Ytra form hússins er óbreytt.**Varðveislugildi:** Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.**2.43. Langahlíð 2****Byggingarár 1954****Hönnuður:** Stefán Reykjálín**Notkun:** Tvíbýlishús**Aðalbyggingarefni:** Steinsteypa**Þakgerð:** Valmaþak**Klæðning:** Múrhúðun**Þakklæðning:** Bárustál**Undirstöður:** Steinsteypur**Lýsing:** Steinsteyppt hús á tveimur hæðum með stakstæðum steinsteypptum bílskúr.**Núverandi staða:** Húsið er í góðu ástandi.**Viðbygging/breytingar:** Bílskúr 1981/ hönnuður Haukur Haraldsson.

Breytingar á fyrirkomulagi gluggapósta breytt 2003/ hönnuður Þröstur Sigurðsson

**Varðveislumat****Umhverfisgildi:** Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.**Upprunaleg gerð:** Ytra form hússins er óbreytt, nema fyrrgreindar gluggabreytingar.**Varðveislugildi:** Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.44. Langahlíð 3**Byggingarár 1966**

Hönnuður: Haukur Haraldsson
Notkun: 6 íbúða raðhús
Aðalbyggingarefni: Steinsteypa
Þakgerð: Einhalla þak
Klæðning: Múrhúðun
Þakklæðning: Pappi
Undirstöður: Steinsteypur
Lýsing: Steinsteipt hús á einni



hæð með einhalla þaki með innbyggðum bílskúrum. Kjallari er undir hluta syðstu raðhúsaíbúðarinnar.

Núverandi staða: Húsið er í góðu ástandi.

Viðbygging/breytingar:

Varðveislumat

Umhverfisgildi: Húsið hefur gildi sem hluti af götummyndinni.
Upprunaleg gerð: Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi: Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.45. Langahlíð 4**Byggingarár 1966**

Hönnuður: Sigurður Guðmundsson
Notkun: Tvíbýlishús
Aðalbyggingarefni: Steinsteypa
Þakgerð: Einhalla þak
Klæðning: Múrhúðun
Þakklæðning: Pappi
Undirstöður: Steinsteypur
Lýsing: Steinsteipt hús á tveimur hæðum.



Núverandi staða: Húsið er í góðu ástandi.

Viðbygging/breytingar:

Varðveislumat

Umhverfisgildi: Húsið hefur gildi sem hluti af götummyndinni.
Upprunaleg gerð: Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi: Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.46. Langahlíð 5**Byggingarár 1969**

Hönnuður:	Haukur Haraldsson
Notkun:	4 íbúða raðhús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Flatt þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Pappi
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á einni hæð með flötu þaki.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.47. Langahlíð 6**Byggingarár 1968**

Hönnuður:	Mikael Jóhannesson
Notkun:	Fjögurra íbúða hús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Ein halla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Pappi
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á tveimur hæðum með hálfniðurgröfnum kjallara undir öllu húsinu, ásamt tvöföldum stakstæðum steinsteypptum bílskúr.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	Bílskúr 1973/ hönnuður Mikael Jóhannesson

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.48. Langahlíð 7**Byggingarár 1969****Hönnuður:** Haukur Haraldsson**Notkun:** 4 íbúða raðhús**Aðalbyggingarefni:** Steinsteypa**Þakgerð:** Flatt þak**Klæðning:** Múrhúðun**Þakklæðning:** Pappi**Undirstöður:** Steinsteypur**Lýsing:** Steinsteyppt hús á einni hæð með flötu þaki og innbyggðum bílskúrum.**Núverandi staða:** Húsið er í góðu ástandi.**Viðbygging/breytingar:****Varðveislumat****Umhverfisgildi:** Húsið hefur gildi sem hluti af götummyndinni.**Upprunaleg gerð:** Ytra form hússins er óbreytt.**Varðveislugildi:** Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.**2.49. Langahlíð 8****Byggingarár 1968****Hönnuður:** Mikael Jóhannesson**Notkun:** Tvíbýlishús**Aðalbyggingarefni:** Steinsteypa**Þakgerð:** Einhalla þak**Klæðning:** Múrhúðun**Þakklæðning:** Pappi**Undirstöður:** Steinsteypur**Lýsing:** Steinsteyppt hús á tveimur hæðum.**Núverandi staða:** Húsið er í góðu ástandi.**Viðbygging/breytingar:****Varðveislumat****Umhverfisgildi:** Húsið hefur gildi sem hluti af götummyndinni.**Upprunaleg gerð:** Ytra form hússins er óbreytt.**Varðveislugildi:** Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.50. Langahlíð 9**Byggingarár 1966**

Hönnuður:	Mikael Jóhannessyni
Notkun:	3 íbúða raðhús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Tvíhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Pappi
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á einni hæð með kjallara og ein- og tvíhalla þaki og innbyggðum bílskúrum.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	Þaki breytt 1984/ hönnuður Teiknistofan hf. Sólskáli við íbúð 9A 2010/ hönnuður Haukur Haraldsson.

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.51. Langahlíð 10**Byggingarár 1968**

Hönnuður:	Mikael Jóhannesson
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Einhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Pappi
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á tveimur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.52. Langahlíð 11**Byggingarár 1970**

Hönnuður:	Haukur Haraldsson
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Einhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Pappi
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á einni hæð með innbyggðum bílskúr og einhalla þaki.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.53. Langahlíð 12**Byggingarár 1966**

Hönnuður:	Jón Geir Ágústsson
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Flatt þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Pappi
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á tveimur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.54. Langahlíð 13**Byggingarár 1968****Hönnuður:** Mikael Jóhannesson**Notkun:** Tvíbýlishús**Aðalbyggingarefni:** Steinsteypa**Þakgerð:** Einhalla þak**Klæðning:** Múrhúðun**Þakklæðning:** Pappi**Undirstöður:** Steinsteypur**Lýsing:** Steinsteyppt hús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr og einhalla þaki.**Núverandi staða:** Húsið er í góðu ástandi.**Viðbygging/breytingar:** Breyting á hæð 1974/ hönnuður Mikael Jóhannesson**Varðveislumat****Umhverfisgildi:** Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.**Upprunaleg gerð:** Ytra form hússins er óbreytt.**Varðveislugildi:** Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.**2.55. Langahlíð 14****Byggingarár 1966****Hönnuður:** Jón Geir Ágústsson**Notkun:** Einbýlishús**Aðalbyggingarefni:** Steinsteypa**Þakgerð:** Flatt þak**Klæðning:** Múrhúðun**Þakklæðning:** Pappi**Undirstöður:** Steinsteypur**Lýsing:** Steinsteyppt hús á tveimur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr.**Núverandi staða:** Húsið er í góðu ástandi.**Viðbygging/breytingar:****Varðveislumat****Umhverfisgildi:** Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.**Upprunaleg gerð:** Ytra form hússins er óbreytt.**Varðveislugildi:** Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.56. Langahlíð 15**Byggingarár 1947**

Hönnuður:	Óþekktur
Notkun:	Tvíbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Valmaþak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á einni hæð með hálfniðurgröfnum kjallara undir hluta hússins, með valmaþaki.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.57. Langahlíð 16**Byggingarár 1970**

Hönnuður:	Jón Geir Ágústsson
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Flatt þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Pappi
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á tveimur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.58. Langahlíð 17**Byggingarár 1949****Hönnuður:** Mikael Jóhannesson**Notkun:** Tvíbýlishús**Aðalbyggingarefni:** Steinsteypa**Þakgerð:** Valmaþak**Klæðning:** Múrhúðun**Þakklæðning:** Bárustál**Undirstöður:** Steinsteypur

Lýsing: Steinsteyppt hús á einni hæð með hálfniður-gröfnum kjallara undir hluta hússins, með valmaþaki. Stakstæður steinsteypur bílskúr með flötu þaki.

Núverandi staða: Húsið er í góðu ástandi.**Viðbygging/breytingar:****Varðveislumat****Umhverfisgildi:** Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.**Upprunaleg gerð:** Ytra form hússins er óbreytt.**Varðveislugildi:** Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.**2.59. Langahlíð 18****Byggingarár 1970****Hönnuður:** Mikael Jóhannesson**Notkun:** Einbýlishús**Aðalbyggingarefni:** Steinsteypa**Þakgerð:** Flatt þak**Klæðning:** Múrhúðun**Þakklæðning:** Pappi**Undirstöður:** Steinsteypur

Lýsing: Steinsteyppt hús á tveimur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr.

Núverandi staða: Húsið er í góðu ástandi.**Viðbygging/breytingar:****Varðveislumat****Umhverfisgildi:** Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.**Upprunaleg gerð:** Ytra form hússins er óbreytt.**Varðveislugildi:** Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.60. Langahlíð 19**Byggingarár 1954**

Hönnuður:	Mikael Jóhannesson
Notkun:	Tvíbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Valmaþak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypar
Lýsing:	Steinsteyppt hús á einni hæð með hálfniðurgröfn um kjallara, með valmaþaki.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.61. Langahlíð 20**Byggingarár 1968**

Hönnuður:	Jón Geir Ágústsson
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Flatt þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Pappi
Undirstöður:	Steinsteypar
Lýsing:	Steinsteyppt hús á tveimur hæðum ásamt tvöföldum stakstæðum steinsteypptum bílskúr.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	Bílskúr 1978/ hönnuður Jón Geir Ágústsson. Sólstofa 2000/ hönnuður Kristín Jónsdóttir.

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt, að undanskildum sólskáli við suðurhlíð hússins.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.62. Langahlíð 21**Byggingarár 1941**

Hönnuður:	Óþekktur
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa og timbur
Þakgerð:	Einhalla þak
Klæðning:	Plötuklæðning
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypar
Lýsing:	Steinsteyppt hús á



einni hæð með hálfniðurgröfnum kjallara undir hluta hússins, með einhalla þaki. Við íbúðarhúsið er stakstæður timburbílskúr með einhalla þaki.

Núverandi staða: Húsið er í góðu ástandi.

Viðbygging/breytingar: Viðbygging við íbúðarhús 2005/ hönnuður Birgir Ágústsson.
Bílskúr 1990/ hönnuður Birgir Ágústsson.

Varðveislumat

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.63. Langahlíð 22**Byggingarár 1966**

Hönnuður:	Halldór Halldórsson
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Einhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Pappi
Undirstöður:	Steinsteypar
Lýsing:	Steinsteyppt hús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr.



Núverandi staða: Húsið er í góðu ástandi.

Viðbygging/breytingar:

Varðveislumat

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.64. Langahlíð 24**Byggingarár 1966**

Hönnuður:	Halldór Halldórsson
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Einfalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Pappi
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.65. Langahlíð 26**Byggingarár 1945**

Hönnuður:	Óþekktur
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Valmaþak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á einni hæð með hálfniðurgrofnum kjallara og valmaþaki.
Núverandi staða:	Húsið er í mjög góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt. Húsið hét áður Gil.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.66. Skarðshlíð 1**Byggingarár 1954**

Hönnuður:	Óþekktur
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Valmaþak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á einni hæð með hálfniðurgröfnum kjallara, ásamt steinsteypum bílskúr.



Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	Bílskúr og forstofa 2009 / hönnuður Tryggvi Tryggvason.

Varðveislumat

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götmyndinni.
Upprunaleg gerð:	Byggð er við íbúðarhúsið forstofa og bílskúr.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.67. Skarðshlíð 2, 4 og 6**Byggingarár 1968**

Hönnuður:	Kjartan Sveinsson
Notkun:	30 íbúða hús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Einhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Þakpappi
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á þremur hæðum með hálfniðurgröfnum kjallara og einhalla þaki.



Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	Hurð sett í hluta glugga 1998/ hönnuður Mikael Jóhannesson.

Varðveislumat

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götmyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.68. Skarðshlíð 3**Byggingarár 1944**

Hönnuður:	Páll Friðfinnsson
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Valmaþak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypar
Lýsing:	Steinsteyppt hús á einni hæð með valmaþaki.
Núverandi staða:	Húsið er í þokkalegu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	Forstofa byggð

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.69. Skarðshlíð 5**Byggingarár 1967**

Hönnuður:	Mikael Jóhannesson
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Einhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypar
Lýsing:	Steinsteyppt hús á einni hæð með hálfniðurgrofnum kjallara undir hluta hússins og stakstæðum bílskúr.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.70. Skarðshlíð 7**Byggingarár 1967****Hönnuður:** Jón Geir Ágústsson**Notkun:** Einbýlishús**Aðalbyggingarefni:** Steinsteypa**Þakgerð:** Einhalla þak**Klæðning:** Múrhúðun**Þakklæðning:** Þakpappi**Undirstöður:** Steinsteypur**Lýsing:** Steinsteyppt hús á einni hæð með hálfniðurgröfnum kjallara undir hluta hússins, ásamt innbyggðum bílskúr.**Núverandi staða:** Húsið er í góðu ástandi.**Viðbygging/breytingar:** Hurð sett á suðurhlíð húss 2010/ hönnuður Haraldur S. Árnason.**Varðveislumat****Umhverfisgildi:** Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.**Upprunaleg gerð:** Ytra form hússins er óbreytt, nema ný útihurð á suðurhlíð.**Varðveislugildi:** Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.**2.71. Skarðshlíð 8 - 12****Byggingarár 1964****Hönnuður:** Halldór Halldórsson**Notkun:** 16 íbúða hús**Aðalbyggingarefni:** Steinsteypa**Þakgerð:** Flatt þak**Klæðning:** Múrhúðun**Þakklæðning:** Þakpappi**Undirstöður:** Steinsteypur**Lýsing:** Steinsteyppt hús á þremur hæðum með flötu þaki.**Núverandi staða:** Húsið er í góðu ástandi.**Viðbygging/breytingar:****Varðveislumat****Umhverfisgildi:** Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.**Upprunaleg gerð:** Ytra form hússins er óbreytt.**Varðveislugildi:** Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.72. Skarðshlíð 9 - 11**Byggingarár 1965**

Hönnuður:	Kjartan Sveinsson
Notkun:	20 íbúða hús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Einhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Þakpappi
Undirstöður:	Steinsteypar
Lýsing:	Steinsteyppt hús á þremur hæðum með hálfniðurgröfnum kjallara og einhalla þaki.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	Hurð sett á suðurhlíð húss 2010/ hönnuður Haraldur S. Árnason.

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götummyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.73. Skarðshlíð 13 - 15**Byggingarár 1967**

Hönnuður:	Baldvin Friðriksson og Eðvarð Guðmundsson
Notkun:	22 íbúða hús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Einhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Þakpappi
Undirstöður:	Steinsteypar
Lýsing:	Steinsteyppt hús á þremur hæðum með hálfniðurgröfnum kjallara og einhalla þaki.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götummyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.74. Skarðshlíð 14 - 18**Byggingarár 1964**

Hönnuður:	Sigurður Guðmundsson
Notkun:	20 íbúða hús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Tvíhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Þakpappi
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á þremur hæðum með hálfniðurgrofnum kjallara og tvíhalla þaki.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.75. Skarðshlíð 17**Byggingarár 1966**

Hönnuður:	Mikael Jóhannesson
Notkun:	Tvíbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Einhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á tveimur hæðum með einhalla þaki, ásamt stakstæðum tvöföldum bílskúr með hlöðnum útveggjum.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.76. Skarðshlíð 19**Byggingarár 1964**

Hönnuður:	Páll Friðfinnsson
Notkun:	Tvíbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Einhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á tveimur hæðum með einhalla þaki.
Núverandi staða:	Húsið er í þokkalegu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.77. Skarðshlíð 21**Byggingarár 1966**

Hönnuður:	Jón Geir Ágústsson
Notkun:	Tvíbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Einhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á tveimur hæðum með einhalla þaki, ásamt stakstæðum tvöföldum steinsteypptum bílskúr.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.78. Skarðshlíð 20B Sólheimar**Byggingarár 1924**

Hönnuður:	Óþekkt
Notkun:	Einbýlishús
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Tvíhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á einni hæð með hálfniðurgrofnum kjallara.
Núverandi staða:	Húsið er í þokkalegu ástandi.

**Viðbygging/breytingar:****Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götummyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.79. Skarðshlíð 20**Byggingarár 1966**

Hönnuður:	Svanur Eiríksson
Notkun:	Leikskóli, kirkja og safnaðarheimili
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Ein- og tvíhalla þak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	Steinsteyppt hús á einni og tveimur hæðum með ein- og tvíhalla þaki.
Núverandi staða:	Húsið er í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	

**Varðveislumat**

Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götummyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form hússins er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

2.80. Hörgárbraut 5**Byggingarár 1987**

Hönnuður:	Aðalsteinn V. Júlíusson
Notkun:	Bensínstöð, þvottaplan og stöð og veitingarrekstur
Aðalbyggingarefni:	Steinsteypa
Þakgerð:	Tvíhalla og valmaþak
Klæðning:	Múrhúðun
Þakklæðning:	Bárustál
Undirstöður:	Steinsteypur
Lýsing:	
Núverandi staða:	Húsin eru í góðu ástandi.
Viðbygging/breytingar:	Niðurrif og uppsetning á nýju skyggni yfir bensínafgreiðslu, ásamt niðurrif og uppsetning á nýju aðalskilti árið 2005, hönnuður Valdimar Harðarson.
Varðveislumat	
Umhverfisgildi:	Húsið hefur gildi sem hluti af götumyndinni.
Upprunaleg gerð:	Ytra form húsanna er óbreytt.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.