




AKUREYRARBÆR – HÚSAKÖNNUN

SUÐURBREKKA – LUNDARHVERFI

GRENILUNDUR – KJARRLUNDUR – BARRLUNDUR –

HLÍÐARLUNDUR – HEIÐARLUNDUR –

HJARÐARLUNDUR – HÁILUNDUR – ÞRASTARLUNDUR

– ESPILUNDUR – BIRKILUNDUR – EINILUNDUR

11.09.2011

**VIÐ GERÐ DEILISKIPULAGS ELDRI HVERFA BER SAMKVÆMT
SKIPULAGSLÖGUM AÐ LÁTA FARA FRAM HÚSAKÖNNUN ÞAR
SEM LAGT ER MAT Á VARÐVEISLUGILDI BYGGÐARINNAR**



hönnun - skipulag

Inngangur

Húsakönnunin er unnin að beiðni Skipulagsdeildar Akureyrarbæjar samhliða vinnu við deiliskipulag Dalsbrautar, frá Þingvallastræti að Miðhúsabraut. Húsakönnun þessi nær til allra húsa við Kjarrlund, Barrlund, Heiðarlund, Hjarðarlund, Háalund, Þrastarlund, Espilund, Birkilund og Einilund auk húss nr. 2 við Hlíðarlund og allra húsa við Grenilund, utan húsa nr. 21-23 og 25-27. Afmörkun svæðisins má sjá á forsiðuuppdrætti.

Við gerð deiliskipulags eldri hverfa ber samkvæmt skipulagslögum að láta fara fram húsakönnun þar sem lagt er mat á varðveislugildi byggðarinnar. Í því tilviki sem hér um ræðir er ljóst að deiliskipulag stefnir ekki í hættu þeirri byggð sem fyrir er á svæðinu.

Óhjákvæmilegt er að skoða byggðina á svæðinu í heild þar sem gildi einstakra húsa verður alltaf að vega og meta með tilliti til framlags þeirra til varðveislu heildarinnar s.s. götumynda.

Þess ber að geta að heildstæð söguleg samantekt á skipulagi og skipulagshugmyndum fyrir svæðið er ekki til.

Byggingarár húsa eru í könnun þessari tilgreind samkvæmt skrá Fasteignamats ríkisins (FMR) og skulu ártöl tekin með fyrirvara, þar sem reynslan hefur sýnt að oft ber skráningum um byggingarár ekki saman. Uppgefinn fjöldi íbúða er einnig samkvæmt skráningu FMR, sem segir ekki til um hvort íbúðir eru samþykktar eða ekki. Eins er í einstaka tilvikum óljóst hvort tilgreindir höfundar húsa eru höfundar upphaflegra teikninga.

Svæðið austan vegastæðis Dalsbrautar einkennist meira og minna af einlyftum einbýlishúsum á fremur stórum lóðum, en við Einilund eru þó raðhús sem einnig eru einlyft. Við Þrastarlund er eitt tvílyft einbýlishús og við Þrastarlundi og Skógarlund eru tvö hús sem eru sambýli fyrir fatlaða.

Vestan vegastæðis Dalsbrautar er meiri fjölbreytni í húsagerð. Við Grenilund eru einlyft parhús með kjallara og sum þeirra eru með risi. Við Kjarrlund og Barrlund eru lítil einlyft einbýlishús með risi. Raðhús á tveimur hæðum eru við Heiðarlund og er hvert þeirra með 7-12 íbúðum og við sum húsin eru bílgeymslur, sambyggðar eða stakstæðar. Við Hlíðarlund er raðhús á tveimur hæðum

Ástand flestra húsa er gott. Ekki þykir ástæða til að leggja til verndun eða friðun húsa á svæðinu, þótt fjöldi húsa geti talist fyrirtaks fulltrúar þess tíma sem þau eru byggð á.

Mikilvægt er að tekið verði tillit til byggingarstíls húsa ef gerðar eru á þeim breytingar eða byggt er við þau. Einnig að viðbyggingar og breytingar á húsum, svo og nýbyggingar, falli vel að mælikvarða og hlutföllum þeirrar byggðar sem fyrir er á svæðinu.



Einilundur 2

<i>Byggingarár:</i>	1969	<i>Hönnuður:</i>	Haukur Haraldsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúðir (6)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypu raðhús með 6 íbúðum, byggt árið 1969 en hönnuður er Haukur Haraldsson. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins nokkuð gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götamynd Einilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Einilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Einilundur 4

<i>Byggingarár:</i>	1970	<i>Hönnuður:</i>	Haukur Haraldsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúðir (6)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypu raðhús með 6 íbúðum, byggt árið 1970 en hönnuður er Haukur Haraldsson. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins nokkuð gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götamynd Einilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Einilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Einilundur 6

<i>Byggingarár:</i>	1970	<i>Hönnuður:</i>	Haukur Haraldsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúðir (6)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypur raðhús með 6 íbúðum, byggt árið 1970 en hönnuður er Haukur Haraldsson. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins nokkuð gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götamynd Einilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Einilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Einilundur 8

<i>Byggingarár:</i>	1969	<i>Hönnuður:</i>	Jón Geir Ágústsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúðir (6)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypur raðhús með 6 íbúðum, byggt árið 1969 en hönnuður er Jón Geir Ágústsson. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins nokkuð gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götamynd Einilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Einilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Einilundur 10

<i>Byggingarár:</i>	1970	<i>Hönnuður:</i>	Jón Geir Ágústsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúðir (6)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypur raðhús með 6 íbúðum, byggt árið 1970 en hönnuður er Jón Geir Ágústsson. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins nokkuð gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Einilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Einilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Espilundur 1

<i>Byggingarár:</i>	1968	<i>Hönnuður:</i>	Haukur Haraldsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypt einbýlishús sem byggt er árið 1969 en hönnuður er Jón Geir Ágústsson. Árið 2008 voru þrjár litlar viðbyggingar byggðar við húsið, samtals 10,4 m ² . Viðbyggingar eru með einhalla bárujárns timburþaki. Hönnuður viðbygginga er Ágúst Hafsteinsson. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Espilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð fyrir utan þrjár litlar viðbyggingar við húsið frá árinu 2008.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Espilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Espilundur 2

<i>Byggingarár:</i>	1968	<i>Hönnuður:</i>	Haukur Haraldsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypt einbýlishús sem byggt er árið 1969 en hönnuður er Haukur Haraldsson. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Espilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Espilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Espilundur 3

<i>Byggingarár:</i>	1968	<i>Hönnuður:</i>	Haukur Haraldsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Valmaþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteyppt einbýlishús sem byggt er árið 1968 en hönnuður er Haukur Haraldsson. Árið 1979 var bílgeymslu breytt og var sú breyting hönnuð af Aðalsteini Júlíussyni. Upphaflega var húsið með flötu pappklæddu timburþaki en árið 1989 var þakinu breytt í bárujárnsklætt valmaþak. Breyting var hönnuð af Birgi Ágústsyni. Ástand hússins er gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Espilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Frá upprunalegri gerð hefur þaki hússins verið breytt úr flötu þaki í valmaþak.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Espilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Espilundur 4

<i>Byggingarár:</i>	1969	<i>Hönnuður:</i>	Haukur Haraldsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteyppt einbýlishús sem byggt er árið 1969 en hönnuður er Haukur Haraldsson. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Espilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Espilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Espilundur 5

<i>Byggingarár:</i>	1968	<i>Hönnuður:</i>	Haukur Haraldsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft

Notkun: Íbúð (1)

Lýsing: Húsið er einlyft steinsteypt einbýlishús sem byggt er árið 1968 en hönnuður er Haukur Haraldsson. Árið 1976 var byggt á milli húss og bílgeymslu og var sú breyting hönnuð af Braga Sigurðssyni. Árið 2008 var byggt til húsið til austurs og er viðbygging rúmlega 20 m². Viðbygging er steinsteypt með einhalla timburþaki. Hönnuður viðbyggingar er Steinmar Rögnvaldsson. Ástand hússins er gott.

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götmynd Espilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Frá upprunalegri gerð hefur verið byggt á milli húss og bílgeymslu auk viðbyggingar til austurs.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Espilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Espilundur 6

<i>Byggingarár:</i>	1968	<i>Hönnuður:</i>	Birgir Ágústsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Valmaþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft

Notkun: Íbúð (1)

Lýsing: Húsið er einlyft steinsteypt einbýlishús sem byggt er árið 1968 en hönnuður er Birgir Ágústsson. Upphaflega var húsið með flötu pappklæddu timburþaki en árið 1983 var þakinu breytt í bárujárnsklætt valmaþak. Breyting var hönnuð af Birgi Ágústssyni. Ástand hússins er gott.

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götmynd Espilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Frá upprunalegri gerð hefur þaki hússins verið breytt úr flötu þaki í valmaþak.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Espilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Espilundur 7

<i>Byggingarár:</i>	1968	<i>Hönnuður:</i>	Haukur Haraldsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypt einbýlishús sem byggt er árið 1968 en hönnuður er Haukur Haraldsson. Upphaflega var húsið með flötu pappklæddu timburþaki en árið 1986 var þakinu breytt í bárujárnsklætt valmaþak. Breyting var hönnuð af Hauki Haraldssyni. Ástand hússins er gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götumynd Espilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Frá upprunalegri gerð hefur þaki hússins verið breytt úr flötu þaki í mænisþak.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Espilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Espilundur 8

<i>Byggingarár:</i>	1968	<i>Hönnuður:</i>	Óþekktur
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypt einbýlishús sem byggt er árið 1968 en hönnuður er óþekktur. Árið 1988 var um 16 m ² sólstofa byggð við húsið og var hún hönnuð af Jóni Ágústssyni. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götumynd Espilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Espilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Espilundur 9

<i>Byggingarár:</i>	1968	<i>Hönnuður:</i>	Haukur Haraldsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypt einbýlishús sem byggt er árið 1968 en hönnuður er Haukur Haraldsson. Árið 2008 var byggt á milli húss og bílgeymslu og var sú breyting hönnuð af Hauki Haraldssyni. Þess utan er húsið svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Espilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Frá upprunalegri gerð hefur verið byggt á milli húss og bílgeymslu.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Espilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Espilundur 10

<i>Byggingarár:</i>	1969	<i>Hönnuður:</i>	Sigurður Guðmunds.
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypt einbýlishús sem byggt er árið 1969 en hönnuður er Sigurður Guðmundsson. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Espilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Espilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Espilundur 11

<i>Byggingarár:</i>	1968	<i>Hönnuður:</i>	Haukur Haraldsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað/hraunað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypt einbýlishús sem byggt er árið 1968 en hönnuður er Haukur Haraldsson. Síðar hefur verið byggt á milli húss og bílgeymslu en óljóst er hvað ár og hver hannaði breytinguna. Þess utan er húsið svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Espilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Frá upprunalegri gerð hefur verið byggt á milli húss og bílgeymslu.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Espilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Espilundur 12

<i>Byggingarár:</i>	1969	<i>Hönnuður:</i>	Gísli Magnússon
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypt einbýlishús sem byggt er árið 1969 en hönnuður er Sigurður Guðmundsson. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Espilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Espilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Espilundur 13

<i>Byggingarár:</i>	1968	<i>Hönnuður:</i>	Konráð Árnason
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteyppt einbýlishús sem byggt er árið 1968 en hönnuður er Konráð Árnason. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Espilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Espilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Espilundur 14

<i>Byggingarár:</i>	1968	<i>Hönnuður:</i>	Jón Ágústsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteyppt einbýlishús sem byggt er árið 1968 en hönnuður er Jón Ágústsson. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Espilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Espilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Espilundur 15

<i>Byggingarár:</i>	1968	<i>Hönnuður:</i>	Mikael Jóhannesson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteyppt einbýlishús sem byggt er árið 1968 en hönnuður er Mikael Jóhannesson. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Espilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Espilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Espilundur 16

<i>Byggingarár:</i>	1968	<i>Hönnuður:</i>	Mikael Jóhannesson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteyppt einbýlishús sem byggt er árið 1968 en hönnuður er Mikael Jóhannesson. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Espilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Espilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Espilundur 17

<i>Byggingarár:</i>	1968	<i>Hönnuður:</i>	Mikael Jóhannesson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteyppt einbýlishús sem byggt er árið 1968 en hönnuður er Mikael Jóhannesson. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Espilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Espilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Espilundur 18

<i>Byggingarár:</i>	1968	<i>Hönnuður:</i>	Gunnar Friðbjörnsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteyppt einbýlishús sem byggt er árið 1968 en hönnuður er Gunnar Friðbjörnsson. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Espilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Espilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Espilundur 19

<i>Byggingarár:</i>	1969	<i>Hönnuður:</i>	Óþekktur
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteyppt einbýlishús sem byggt er árið 1969 en hönnuður er óþekktur. Árið 2083 var byggt til húsið til austurs og er viðbygging um 10 m ² . Hönnuður viðbyggingar er Birgir Ágústsson. Þess utan er húsið svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Espilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Frá upprunalegri gerð hefur verið byggt við húsið til austurs en þess utan er húsið óbreytt.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Espilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Espilundur 20

<i>Byggingarár:</i>	1968	<i>Hönnuður:</i>	Óþekktur
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteyppt einbýlishús sem byggt er árið 1968 en hönnuður er óþekktur. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Espilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Espilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Birkilundur 1

<i>Byggingarár:</i>	1969	<i>Hönnuður:</i>	Mikael Jóhannesson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteyppt einbýlishús sem byggt er árið 1969 en hönnuður er Mikael Jóhannesson. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götamynd Birkilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Birkilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Birkilundur 2

<i>Byggingarár:</i>	1969	<i>Hönnuður:</i>	Gísli Magnússon
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteyppt einbýlishús sem byggt er árið 1969 en hönnuður er Gísli Magnússon. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götamynd Birkilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Birkilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Birkilundur 3

<i>Byggingarár:</i>	1968	<i>Hönnuður:</i>	Birgir Ágústsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypt einbýlishús sem byggt er árið 1968 en hönnuður er Birgir Ágústsson. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Birkilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Birkilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Birkilundur 4

<i>Byggingarár:</i>	1968	<i>Hönnuður:</i>	Mikael Jóhannesson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypt einbýlishús sem byggt er árið 1968 en hönnuður er Mikael Jóhannesson. Upphaflega var húsið með flötu pappaklæddu timburþaki en árið 1997 var þakinu breytt í bárujárnsklætt valmaþak. Breyting var hönnuð af Presti Sigurðssyni. Ástand hússins er gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Birkilundar
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Frá upprunalegri gerð hefur þaki hússins verið breytt úr flötu þaki í valmaþak.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Birkilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Birkilundur 5

<i>Byggingarár:</i>	1968	<i>Hönnuður:</i>	Haukur Haraldsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypt einbýlishús sem byggt er árið 1968 en hönnuður er Haukur Haraldsson. Síðar hefur verið byggt á milli húss og bílgeymslu en óljóst er hvað ár og hver hannaði breytinguna. Þess utan er húsið svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götmynd Birkilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Frá upprunalegri gerð hefur verið byggt á milli húss og bílgeymslu.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Birkilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Birkilundur 6

<i>Byggingarár:</i>	1969	<i>Hönnuður:</i>	Óþekktur
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Valmaþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypt einbýlishús sem byggt er árið 1969 en hönnuður er óþekktur. Upphaflega var húsið með flötu pappklæddu timburþaki en árið 1985 var þakinu breytt í bárujárnsklætt valmaþak. Breyting var hönnuð af Birgi Ágústssyni. Árið 1988 var um 16 m ² sólskáli byggður við húsið, hannaður af Haraldi Árnasyni. Ástand hússins er gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götmynd Birkilundar
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Frá upprunalegri gerð hefur þaki hússins verið breytt úr flötu þaki í valmaþak.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Birkilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Birkilundur 7

<i>Byggingarár:</i>	1969	<i>Hönnuður:</i>	Óþekktur
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypt einbýlishús sem byggt er árið 1969 en hönnuður er óþekktur. Upphaflega var húsið með flötu pappklæddu timburþaki en árið 1996 var þakinu breytt í bárujárnsklætt valmaþak. Breyting var hönnuð af Frey Jóhannessyni. Ástand hússins er gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götumynd Birkilundar
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Frá upprunalegri gerð hefur þaki hússins verið breytt úr flötu þaki í valmaþak.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Birkilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Birkilundur 8

<i>Byggingarár:</i>	1969	<i>Hönnuður:</i>	Húsnæðismálastofnun
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Valmaþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypt einbýlishús sem byggt er árið 1969, hannað af Húsnæðismálastofnun ríkisins. Upphaflega var húsið með flötu pappklæddu timburþaki en árið 2004 var þakinu breytt í bárujárnsklætt valmaþak. Breyting var hönnuð af Árna Gunnari Kristjánssyni. Ástand hússins er gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götumynd Birkilundar
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Frá upprunalegri gerð hefur þaki hússins verið breytt úr flötu þaki í valmaþak.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Birkilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Birkilundur 9

<i>Byggingarár:</i>	1968	<i>Hönnuður:</i>	Þorvaldur Vestmann
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteyppt einbýlishús sem byggt er árið 1968 en hönnuður er Þorvaldur Vestmann Magnússon. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Birkilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Birkilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Birkilundur 10

<i>Byggingarár:</i>	1968	<i>Hönnuður:</i>	Tómas Búi Böðvarsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Valmaþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteyppt einbýlishús sem byggt er árið 1968 en hönnuður er Tómas Búi Böðvarsson. Upphaflega var húsið með flötu pappaklæddu timburþaki en árið 1989 var þakinu breytt í bárujárnsklætt valmaþak. Breyting var hönnuð af Birgi Ágústssyni. Ástand hússins er gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Birkilundar
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Frá upprunalegri gerð hefur þaki hússins verið breytt úr flötu þaki í valmaþak.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Birkilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Birkilundur 11

<i>Byggingarár:</i>	1968	<i>Hönnuður:</i>	Haukur Haraldsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypt einbýlishús sem byggt er árið 1968 en hönnuður er Haukur Haraldsson. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Birkilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Birkilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Birkilundur 12

<i>Byggingarár:</i>	1970	<i>Hönnuður:</i>	Tómas Búi Böðvarsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Valmaþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypt einbýlishús sem byggt er árið 1970 en hönnuður er Tómas Búi Böðvarsson. Upphaflega var húsið með flötu pappaklæddu timburþaki en árið 1995 var þakinu breytt í bárujárnsklætt valmaþak. Breyting var hönnuð af Birni Jóhannssyni. Ástand hússins er gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Birkilundar
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Frá upprunalegri gerð hefur þaki hússins verið breytt úr flötu þaki í valmaþak.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Birkilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Birkilundur 13

<i>Byggingarár:</i>	1968	<i>Hönnuður:</i>	Mikael Jóhannesson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteyppt einbýlishús sem byggt er árið 1968 en hönnuður er Mikael Jóhannesson. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Birkilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Birkilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Birkilundur 14

<i>Byggingarár:</i>	1969	<i>Hönnuður:</i>	Gísli Magnússon
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteyppt einbýlishús sem byggt er árið 1969 en hönnuður er Gísli Magnússon. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Birkilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Birkilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Birkilundur 15

<i>Byggingarár:</i>	1969	<i>Hönnuður:</i>	Haukur Haraldsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Valmaþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypt einbýlishús sem byggt er árið 1969 en hönnuður er Haukur Haraldsson. Upphaflega var húsið með flötu pappklæddu timburþaki en árið 1986 var þakinu breytt í bárujárnsklætt valmaþak. Sama ár var byggt á milli húss og bílgeymslu. Hvoru tveggja var hannað af Aðalsteini Viðari Júlíussyni. Ástand hússins er gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Birkilundar
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Frá upprunalegri gerð hefur þaki hússins verið breytt úr flötu þaki í valmaþak.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Birkilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Birkilundur 16

<i>Byggingarár:</i>	1969	<i>Hönnuður:</i>	Mikael Jóhannesson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypt einbýlishús sem byggt er árið 1969 en hönnuður er Mikael Jóhannesson. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Birkilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Birkilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Birkilundur 17

<i>Byggingarár:</i>	1968	<i>Hönnuður:</i>	Mikael Jóhannesson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteyppt einbýlishús sem byggt er árið 1968 en hönnuður er Mikael Jóhannesson. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Birkilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Birkilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Birkilundur 18

<i>Byggingarár:</i>	1968	<i>Hönnuður:</i>	Húsnæðismálastofnun
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteyppt einbýlishús sem byggt er árið 1968 en hönnuður er Húsnæðismálastofnun ríkisins. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Birkilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Birkilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Birkilundur 19

<i>Byggingarár:</i>	1969	<i>Hönnuður:</i>	Tómas Búi Böðvarsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteyppt einbýlishús sem byggt er árið 1969 en hönnuður er Tómas Búi Böðvarsson. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Birkilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Birkilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Birkilundur 20

<i>Byggingarár:</i>	1968	<i>Hönnuður:</i>	Tómas Búi Böðvarsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Flatt þak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteyppt einbýlishús sem byggt er árið 1968 en hönnuður er Tómas Búi Böðvarsson. Árið 1982 var byggt við húsið til vesturs. Viðbyggingin er hönnuð af Tómasi Búa Böðvarssyni og er um 30 m ² . Þess utan er húsið svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Birkilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Frá upprunalegri gerð hefur verið byggt við húsið til austurs en þess utan er húsið óbreytt.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Birkilundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Prastarlundur 1

<i>Byggingarár:</i>	2001	<i>Hönnuður:</i>	Anna M. Hauksdóttir
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Einhalla þak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Tvílyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er tvílyft steinsteipt einbýlishús sem byggt er árið 2001 en hönnuður er Anna Margrét Hauksdóttir. Ástand hússins er mjög gott.		

Varðveislumat:

Umhverfisgildi: Hefur gildi fyrir götmynd Prastarlundar og hverfið í heild þar sem húsið er fallega hannað og stendur á áberandi stað á horni Prastarlundar og Mýrarvegjar.

Upprunaleg gerð: Húsið er óbreytt frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi: Talið er að húsið hafi mikið varðveislugildi staðsett á þessum áberandi stað í hverfinu.



Prastarlundur 3

<i>Byggingarár:</i>	1943	<i>Hönnuður:</i>	Óþekktur
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa?	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Valmaþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft, kjallari
<i>Notkun:</i>	Sambýli		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er steinsteipt hús sem byggt er árið 1943 en hönnuður er óþekktur. Húsið er einlyft með hálfniðurgröfnum kjallara og einlyftri viðbyggingu til norðurs. Húsið er notað sem sambýli fyrir fatlaða. Árið 2005 var byggt lítillega við húsið til vesturs. Viðbyggingin er hönnuð af Ágústi Hafsteinssyni og er um 8,5 m ² . Þess utan er húsið svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins ágætt.		

Varðveislumat:

Umhverfisgildi: Hefur ekkert sérstakt umhverfisgildi en húsið stendur fremur stakt og er lítt áberandi í umhverfi sínu.

Upprunaleg gerð: Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi: Ekki er talið er að varðveislugildi hússins sé mikið.



Skógarlundur 1

<i>Byggingarár:</i>	1996	<i>Hönnuður:</i>	Ágúst Hafsteinsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Mænis þak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft, kjallari
<i>Notkun:</i>	Sambýli		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypt þjónustuhús sem byggt er árið 1996 en hönnuður er Ágúst Hafsteinsson. Húsið er notað sem sambýli fyrir fatlaða. Árið 1998 var byggt við húsið til vesturs. Viðbyggingin er hönnuð af Ágústi Hafsteinssyni og er um 55 m ² að grunnfleti. Ástand hússins er mjög gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur takmarkað umhverfisgildi en húsið stendur fremur stakt og er ekki verulega áberandi í umhverfi sínu.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Talið er að húsið hafi nokkuð varðveislugildi en húsið hefur fallega ásjúnd frá Skógarlundu.



Háilundur 1

<i>Byggingarár:</i>	1974	<i>Hönnuður:</i>	Óþekktur
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað/hraunað
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteyppt einbýlishús sem byggt er árið 1974 en hönnuður er óþekktur. Húsið er óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Húsið hefur ekki mikið gildi fyrir götummynd Háalundar þar sem húsið er í öðrum byggingarstíg en flest hús í götunni.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Háalundi.



Háilundur 2

<i>Byggingarár:</i>	1974	<i>Hönnuður:</i>	Mikael Jóhannesson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteyppt einbýlishús sem byggt er árið 1974 en hönnuður er Mikael Jóhannesson. Húsið er óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Húsið hefur ekki mikið gildi fyrir götummynd Háalundar þar sem húsið er í öðrum byggingarstíg en flest hús í götunni.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Háalundi.



Háilundur 3

<i>Byggingarár:</i>	1973	<i>Hönnuður:</i>	Contra byggeselskab
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Timbur	<i>Klæðning:</i>	Timbur
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft einbýlishús úr timbri sem byggt er árið 1973 og hannað af danska fyrirtækinu Contra byggeselskab A/B. Árið 1976 var byggð stakstæð bílgeymsla við húsið sem hönnuð var af Aðalsteini Viðari Júlíussyni. Bílgeymslan er úr timbri og með flötu þaki. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins nokkuð gott		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Háalundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð en stakstæð bílgeymsla var síðar byggð á lóðinni.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Háalundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Háilundur 4

<i>Byggingarár:</i>	1973	<i>Hönnuður:</i>	Contra byggeselskab
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Timbur	<i>Klæðning:</i>	Timbur
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft einbýlishús úr timbri sem byggt er árið 1973 og hannað af danska fyrirtækinu Contra byggeselskab A/B. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins nokkuð gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Háalundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Háalundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Háilundur 5

<i>Byggingarár:</i>	1973	<i>Hönnuður:</i>	Contra byggeselskab
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Timbur	<i>Klæðning:</i>	Timbur
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft einbýlishús úr timbri sem byggt er árið 1973 og hannað af danska fyrirtækinu Contra byggeselskab A/B. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins nokkuð gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Háalundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Háalundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Háilundur 6

<i>Byggingarár:</i>	1973	<i>Hönnuður:</i>	Contra byggeselskab
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Timbur	<i>Klæðning:</i>	Timbur
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft einbýlishús úr timbri sem byggt er árið 1973 og hannað af danska fyrirtækinu Contra byggeselskab A/B. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins nokkuð gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Háalundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Háalundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Háilundur 7

<i>Byggingarár:</i>	1973	<i>Hönnuður:</i>	Contra byggeselskab
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Timbur	<i>Klæðning:</i>	Timbur
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft einbýlishús úr timbri sem byggt er árið 1973 og hannað af danska fyrirtækinu Contra byggeselskab A/B. Árið 1983 var byggð stakstæð bílgeymsla við húsið sem hönnuð var af Aðalsteini Viðari Júlíussyni. Bílgeymslan er úr timbri og með flötu þaki. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins nokkuð gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Háalundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð en stakstæð bílgeymsla var síðar byggð á lóðinni.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Háalundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Háilundur 8

<i>Byggingarár:</i>	1973	<i>Hönnuður:</i>	Contra byggeselskab
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Timbur	<i>Klæðning:</i>	Timbur
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft einbýlishús úr timbri sem byggt er árið 1973 og hannað af danska fyrirtækinu Contra byggeselskab A/B. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins nokkuð gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Háalundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Háalundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Háilundur 9

<i>Byggingarár:</i>	1973	<i>Hönnuður:</i>	Contra byggeselskab
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Timbur	<i>Klæðning:</i>	Timbur
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft einbýlishús úr timbri sem byggt er árið 1973 og hannað af danska fyrirtækinu Contra byggeselskab A/B. Árið 1980 var byggð stakstæð bílgeymsla við húsið en hönnuður hennar er óþekktur. Bílgeymslan er úr timbri og með mænisþaki. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins nokkuð gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Háalundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð en stakstæð bílgeymsla var síðar byggð á lóðinni.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Háalundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Háilundur 10

<i>Byggingarár:</i>	1973	<i>Hönnuður:</i>	Contra byggeselskab
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Timbur	<i>Klæðning:</i>	Timbur
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft einbýlishús úr timbri sem byggt er árið 1973 og hannað af danska fyrirtækinu Contra byggeselskab A/B. Árið 1999 var byggð bílgeymsla við húsið og millibygging milli húss og bílgeymslu, hannað af Jóni Geir Ágústssyni. Bílgeymslan er steinsteypt en millibyggingin út timbri, hvoru tveggja með mænisþaki. Ástand hússins er nokkuð gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Háalundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð en sambyggð bílgeymsla var síðar byggð við húsið.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Háalundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Háilundur 11

<i>Byggingarár:</i>	1973	<i>Hönnuður:</i>	Contra byggeselskab
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Timbur	<i>Klæðning:</i>	Timbur
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft einbýlishús úr timbri sem byggt er árið 1973 og hannað af danska fyrirtækinu Contra byggeselskab A/B. Árið 1979 var byggð stakstæð bílgeymsla við húsið sem hönnuð var af Haraldi Árnasyni. Bílgeymslan er úr timbri og með flötu þaki. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins nokkuð gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Háalundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð en stakstæð bílgeymsla var síðar byggð á lóðinni.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Háalundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Háilundur 12

<i>Byggingarár:</i>	1973	<i>Hönnuður:</i>	Contra byggeselskab
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Timbur	<i>Klæðning:</i>	Timbur
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft einbýlishús úr timbri sem byggt er árið 1973 og hannað af danska fyrirtækinu Contra byggeselskab A/B. Árið 1978 var byggð stakstæð bílgeymsla við húsið sem hönnuð var af Aðalsteini Viðari Júlíussyni. Bílgeymslan er úr timbri og með flötu þaki. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins nokkuð gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Háalundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð en stakstæð bílgeymsla var síðar byggð á lóðinni.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Háalundi, en húsaröðin í heild sinni hefur nokkuð gildi.



Hjarðarlundur 1

<i>Byggingarár:</i>	1974	<i>Hönnuður:</i>	Mikael Jóhannesson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað/hraunað
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteyppt einbýlishús sem byggt er árið 1974 en hönnuður er Mikael Jóhannesson. Húsið er óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götumynd Hjarðarlundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Hjarðarlundi, en húsaröðin sunnan götunnar hefur nokkuð gildi.



Hjarðarlundur 2

<i>Byggingarár:</i>	1974	<i>Hönnuður:</i>	Jón Geir Ágústsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteyppt einbýlishús sem byggt er árið 1974 en hönnuður er Jón Geir Ágústsson. Húsið er óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Húsið hefur ekki mikið gildi fyrir götumynd Hjarðarlundar þar sem húsið er í öðrum byggingarstíg en flest húsinn norðan götunnar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Hjarðarlundi.



Hjarðarlundur 3

<i>Byggingarár:</i>	1974	<i>Hönnuður:</i>	Haukur Árnason
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað/hraunað
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypt einbýlishús sem byggt er árið 1974 en hönnuður er Haukur Árnason. Húsið er óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Hjarðarlundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Hjarðarlundi, en húsaröðin sunnan götunnar hefur nokkuð gildi.



Hjarðarlundur 4

<i>Byggingarár:</i>	1974	<i>Hönnuður:</i>	Contra byggeselskab
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Timbur	<i>Klæðning:</i>	Timbur
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft einbýlishús úr timbri sem byggt er árið 1974 og hannað af danska fyrirtækinu Contra byggeselskab A/B. Árið 1978 var byggð stakstæð bílgeymsla við húsið sem hönnuð var af Birni Mikaelssyni. Bílgeymslan er úr timbri og með mænisþaki. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins nokkuð gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Hjarðarlundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð en stakstæð bílgeymsla var síðar byggð á lóðinni.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í götunni, en húsaröðin norðan götunnar hefur nokkuð gildi.



Hjarðarlundur 5

<i>Byggingarár:</i>	1975	<i>Hönnuður:</i>	Haukur Haraldsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað/hraunað
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypt einbýlishús sem byggt er árið 1975 en hönnuður er Haukur Haraldsson. Árið 1995 var byggt á milli húss og bílgeymslu og árið 1998 var byggður sólskáli við húsið. Hvoru tveggja hannað af Hauki Haraldssyni. Þess utan er húsið óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götmynd Hjarðarlundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Hjarðarlundi, en húsaröðin sunnan götunnar hefur nokkuð gildi.



Hjarðarlundur 6

<i>Byggingarár:</i>	1973	<i>Hönnuður:</i>	Contra byggeselskab
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Timbur	<i>Klæðning:</i>	Timbur
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft einbýlishús úr timbri sem byggt er árið 1973 og hannað af danska fyrirtækinu Contra byggeselskab A/B. Árið 1978 var byggð stakstæð bílgeymsla við húsið sem hönnuð var af Birni Mikaelssyni. Bílgeymslan er úr timbri og með mænisþaki. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins nokkuð gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götmynd Hjarðarlundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð en stakstæð bílgeymsla var síðar byggð á lóðinni.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í götunni, en húsaröðin norðan götunnar hefur nokkuð gildi.



Hjarðarlundur 7

<i>Byggingarár:</i>	1974	<i>Hönnuður:</i>	Haukur Haraldsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað/hraunað
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypt einbýlishús sem byggt er árið 1974 en hönnuður er Haukur Haraldsson. Húsið er óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Hjarðarlundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Hjarðarlundi, en húsaröðin sunnan götunnar hefur nokkuð gildi.



Hjarðarlundur 8

<i>Byggingarár:</i>	1973	<i>Hönnuður:</i>	Contra byggeselskab
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Timbur	<i>Klæðning:</i>	Timbur
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft einbýlishús úr timbri sem byggt er árið 1973 og hannað af danska fyrirtækinu Contra byggeselskab A/B. Árið 1978 var byggð stakstæð bílgeymsla við húsið sem hönnuð var af Birni Mikaelssyni. Bílgeymslan er úr timbri og með mænisþaki. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins nokkuð gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Hjarðarlundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð en stakstæð bílgeymsla var síðar byggð á lóðinni.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í götunni, en húsaröðin norðan götunnar hefur nokkuð gildi.



Hjarðarlundur 9

<i>Byggingarár:</i>	1974	<i>Hönnuður:</i>	Haukur Haraldsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað/hraunað
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypt einbýlishús sem byggt er árið 1974 en hönnuður er Haukur Haraldsson. Húsið er óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfislugildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Hjarðarlundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Hjarðarlundi, en húsaröðin sunnan götunnar hefur nokkuð gildi.



Hjarðarlundur 10

<i>Byggingarár:</i>	1973	<i>Hönnuður:</i>	Contra byggeselskab
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Timbur	<i>Klæðning:</i>	Timbur
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft einbýlishús úr timbri sem byggt er árið 1973 og hannað af danska fyrirtækinu Contra byggeselskab A/B. Árið 1978 var byggð stakstæð bílgeymsla við húsið sem hönnuð var af Birni Mikaelssyni. Bílgeymslan er úr timbri og með mænisþaki. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins nokkuð gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfislugildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Hjarðarlundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð en stakstæð bílgeymsla var síðar byggð á lóðinni.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í götunni, en húsaröðin norðan götunnar hefur nokkuð gildi.



Hjarðarlundur 11

<i>Byggingarár:</i>	1976	<i>Hönnuður:</i>	Gunnar S. Óskarsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað/hraunað
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Timbur/pappi
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft, kjallari
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypt einbýlishús með hálfniðurgröfnum kjallara, byggt árið 1976 og hannað af Gunnar S. Óskarssyni. Húsið er óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Hjarðarlundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Hjarðarlundi, en húsaröðin sunnan götunnar hefur nokkuð gildi.



Hjarðarlundur 12

<i>Byggingarár:</i>	1973	<i>Hönnuður:</i>	Contra byggeselskab
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Timbur	<i>Klæðning:</i>	Timbur
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Einlyft
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft einbýlishús úr timbri sem byggt er árið 1973 og hannað af danska fyrirtækinu Contra byggeselskab A/B. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins nokkuð gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Hjarðarlundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Hjarðarlundi, en húsaröðin norðan götunnar hefur nokkuð gildi.



Barrlundur 1-4

<i>Byggingarár:</i>	1995	<i>Hönnuður:</i>	Fanney Hauksdóttir
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Valmaþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft, ris
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Um er að ræða fjögur hús á fjórum lóðum sem hvert um sig er einlyft með risi og sambyggðri bílgeymslu. Bílgeymslur húsa nr. 1 og 3 og nr. 2 og 4 eru sambyggðar. Húsin eru byggð árið 1995 og eru þau hönnuð af Fanney Hauksdóttir. Húsin er óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand húsanna gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götmynd Barrlundar og Grenilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsin eru óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi húsanna sé verulegt umfram önnur hús í hverfinu, en húsaþyrpingarnar við Barrlund og Kjarrlund hafa nokkuð gild vegna sérstöðu sinnar í byggingarstíl.



Kjarrlundur 1-4

<i>Byggingarár:</i>	1995	<i>Hönnuður:</i>	Fanney Hauksdóttir
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Valmaþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft, ris
<i>Notkun:</i>	Íbúð (1)		
<i>Lýsing:</i>	Um er að ræða fjögur hús á fjórum lóðum sem hvert um sig er einlyft með risi og sambyggðri bílgeymslu. Bílgeymslur húsa nr. 1 og 3 og nr. 2 og 4 eru sambyggðar. Húsin eru byggð árið 1995 og eru þau hönnuð af Fanney Hauksdóttir. Húsin er óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand húsanna gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götmynd Kjarrlundar og Grenilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsin eru óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi húsanna sé verulegt umfram önnur hús í hverfinu, en húsaþyrpingarnar við Barrlund og Kjarrlund hafa nokkuð gild vegna sérstöðu sinnar í byggingarstíl.



Grenilundur 1-3

<i>Byggingarár:</i>	1979	<i>Hönnuður:</i>	Aðalsteinn Júlíusson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Tvíhalla	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypar	<i>Útlit:</i>	Einlyft, kjallari, ris
<i>Notkun:</i>	Íbúðir (2)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteyppt einbýlishús með hálfniðurgröfnum kjallara og risi, byggt árið 1979 og hannað af Aðalsteini Júlíussyni. Húsið er óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott..		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Grenilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Grenilundi, en húsaröðin austan götunnar hefur nokkuð gildi.



Grenilundur 5-7

<i>Byggingarár:</i>	1978	<i>Hönnuður:</i>	ARKO teiknistofa
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypar	<i>Útlit:</i>	Einlyft, kjallari
<i>Notkun:</i>	Íbúðir (2)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteyppt einbýlishús með hálfniðurgröfnum kjallara, byggt árið 1978 og hannað af ARKO teiknistofu. Húsið er óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott..		

Varðveislumat:

<i>Umhverfisgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Grenilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Grenilundi, en húsaröðin austan götunnar hefur nokkuð gildi.



Grenilundur 9-11

<i>Byggingarár:</i>	1983	<i>Hönnuður:</i>	ARKO teiknistofa
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft, kjallari
<i>Notkun:</i>	Íbúðir (2)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypur einbýlishús með hálfniðurgröfnum kjallara, byggt árið 1983 og hannað af ARKO teiknistofu. Húsið er óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götamynd Grenilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Grenilundi, en húsaröðin austan götunnar hefur nokkuð gildi.



Grenilundur 13-15

<i>Byggingarár:</i>	1979	<i>Hönnuður:</i>	ARKO teiknistofa
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað/hraunað
<i>Þakgerð:</i>	Tvíhalla	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Einlyft, kjallari, ris
<i>Notkun:</i>	Íbúðir (2)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er einlyft steinsteypur einbýlishús með hálfniðurgröfnum kjallara og risi, byggt árið 1979 og hannað af ARKO teiknistofu. Húsið er óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götamynd Grenilundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Grenilundi, en húsaröðin austan götunnar hefur nokkuð gildi.



Heiðarlundur 1

<i>Byggingarár:</i>	1974	<i>Hönnuður:</i>	Birgir Ágústsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað/hraunað
<i>Þakgerð:</i>	Einhalla þak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Tvílyft
<i>Notkun:</i>	Íbúðir (8)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er tvílyft steinsteypur raðhús með 8 íbúðum og byggt árið 1974. Húsið er hannað af Birgi Ágústssyni. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfissgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götumynd Heiðarlundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Heiðarlundi, en húsaröðin við Heiðarlund hefur nokkuð gildi.



Heiðarlundur 2

<i>Byggingarár:</i>	1977	<i>Hönnuður:</i>	Haraldur Árnason
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Tvílyft
<i>Notkun:</i>	Íbúðir (12)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er tvílyft steinsteypur raðhús með 12 íbúðum og byggt árið 1977. Húsið er hannað af Haraldí Árnasyni. Síðar hafa verið byggðar sólstofur við tvær íbúðir til suðurs og norðan hússins hafa verið byggðar stakstæðar geymslur úr timbri. Þess utan er húsið svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand þess gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfissgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götumynd Heiðarlundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð fyrir utan sólstofur við tvær íbúðir og geymslur norðan við hverja íbúð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Heiðarlundi, en húsaröðin við Heiðarlund hefur nokkuð gildi.



Heiðarlundur 3

<i>Byggingarár:</i>	1975	<i>Hönnuður:</i>	Birgir Ágústsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað/hraunað
<i>Þakgerð:</i>	Einhalla þak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Tvílyft
<i>Notkun:</i>	Íbúðir (10)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er tvílyft steinsteyppt raðhús með 10 íbúðum og byggt árið 1975. Húsið er hannað af Birgi Ágústssyni. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Heiðarlundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Heiðarlundi, en húsaröðin við Heiðarlund hefur nokkuð gildi.



Heiðarlundur 4

<i>Byggingarár:</i>	1976	<i>Hönnuður:</i>	Haraldur Árnason
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað/hraunað
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Tvílyft
<i>Notkun:</i>	Íbúðir (8)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er tvílyft steinsteyppt raðhús með 8 íbúðum og byggt árið 1976. Húsið er hannað af Haraldi Árnasyni. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Heiðarlundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Heiðarlundi, en húsaröðin við Heiðarlund hefur nokkuð gildi.



Heiðarlundur 5

<i>Byggingarár:</i>	1974	<i>Hönnuður:</i>	Birgir Ágústsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Einhalla þak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Tvílyft
<i>Notkun:</i>	Íbúðir (7)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er tvílyft steinsteypur raðhús með 7 íbúðum og byggt árið 1974. Húsið er hannað af Birgi Ágústssyni. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götamynd Heiðarlundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Heiðarlundi, en húsaröðin við Heiðarlund hefur nokkuð gildi.



Heiðarlundur 6

<i>Byggingarár:</i>	1976	<i>Hönnuður:</i>	Bjarni Reykjalin
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Tvílyft
<i>Notkun:</i>	Íbúðir (9)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er tvílyft steinsteypur raðhús með 9 íbúðum og byggt árið 1976. Húsið er hannað af Bjarna Reykjalin. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götamynd Heiðarlundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Heiðarlundi, en húsaröðin við Heiðarlund hefur nokkuð gildi.



Heiðarlundur 7

<i>Byggingarár:</i>	1976	<i>Hönnuður:</i>	Birgir Ágústsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað/hraunað
<i>Þakgerð:</i>	Einhalla þak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Tvílyft
<i>Notkun:</i>	Íbúðir (10)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er tvílyft steinsteyppt raðhús með 10 íbúðum og byggt árið 1976. Húsið er hannað af Birgi Ágústssyni. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Heiðarlundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Heiðarlundi, en húsaröðin við Heiðarlund hefur nokkuð gildi.



Heiðarlundur 8

<i>Byggingarár:</i>	1976	<i>Hönnuður:</i>	Birgir Ágústsson
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteyptar	<i>Útlit:</i>	Tvílyft
<i>Notkun:</i>	Íbúðir (9)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er tvílyft steinsteyppt raðhús með 9 íbúðum og byggt árið 1976. Húsið er hannað af Birgi Ágústssyni. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Heiðarlundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi hússins sé verulegt umfram önnur hús í Heiðarlundi, en húsaröðin við Heiðarlund hefur nokkuð gildi.



Hlíðarlundur 2

<i>Byggingarár:</i>	1990	<i>Hönnuður:</i>	Haraldur Árnason
<i>Aðal byggingarefni:</i>	Steinsteypa	<i>Klæðning:</i>	Múrsléttað
<i>Þakgerð:</i>	Mænisþak	<i>Þakklæðning:</i>	Bárujárn
<i>Undirstöður:</i>	Steinsteypur	<i>Útlit:</i>	Tvílyft, kjallari
<i>Notkun:</i>	Íbúðir (9)		
<i>Lýsing:</i>	Húsið er tvílyft steinsteypur raðhús með kjallara. 9 íbúðir eru í húsinu sem byggt er árið 1990. Húsið er hannað af Haraldi Árnasyni. Húsið er svo til óbreytt frá upprunalegri gerð og er ástand hússins gott.		

Varðveislumat:

<i>Umhverfsgildi:</i>	Hefur gildi fyrir götummynd Hlíðarlundar.
<i>Upprunaleg gerð:</i>	Húsið er nánast óbreytt frá upprunalegri gerð.
<i>Varðveislugildi:</i>	Ekki er talið að varðveislugildi húsanna sé verulegt umfram önnur hús í hverfinu.

Heimildaskrá

Skipulagsdeild Akureyrarbæjar:

Teikningasafn: Húsateikningar.

Landupplýsingakerfi Akureyrar

Teikningasafn: Húsateikningar.